

|  | | | Ersatzteilliste | | | | | Modell-Jahrgang 2001 | |
|--|------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-------|---|----------------------|--|
| Modell | Ident.-Nr. | RST-Code | Beschreibung | Menge/ Gabel | Bestell-Nr. | HEK | Ergänzungen | | |
| 801 | 01 | M5FK3-2340-000 | Staubschutzkappe S | 2 | 3851361 | 1,00 | | | |
| 801 | 02 | M5FDB-2Y10-000 | Sicherungsschraube | 2 | * | * | | | |
| 801 | 03 | H5FB2-2380-000 | Gabelbrücke 801 AM inkl. Standrohre | 1 | 3851346 | 80,00 | | | |
| 801 | 03-D-1a | MFKP-286-000 | Gabelschaft | 1 | | | siehe Extratabelle Gabelschäfte | | |
| 801 | 03-D-2 | M5FK1-2Y14-100 | Inbusschraube | 2 | 3851046 | 0,50 | | | |
| 801 | 03-D-3 | M5FKZ-2141-000 | Reduzierhülse Gabelschaft 1" | 1 | 3851300 | 4,40 | siehe Extratabelle Gabelschäfte | | |
| 801 | 04 | M5FBZ-216U-000 | Führungstopfen Spiralfeder | 2 | * | * | | | |
| 801 | 05 | M5FCU-2310-000 | Polymerinlay | 2 | 3851375 | 2,00 | | | |
| 801 | 06-A | MF2350-130-085 | Spiralfeder 130mm natur mittel | 2 | 3851731 | 5,60 | siehe Extratabelle Spiralfedern | | |
| 801 | 06-B | MF2350-130-045 | Spiralfeder 130mm blau weich | 2 | 3851730 | 5,60 | siehe Extratabelle Spiralfedern | | |
| 801 | 06-C | MF2350-130-065 | Spiralfeder 130mm orange hart | 2 | 3851732 | 5,60 | siehe Extratabelle Spiralfedern | | |
| 801 | 06-D | MF2350-130-119 | Spiralfeder 130mm rot sehr hart | 2 | 3851733 | 5,60 | siehe Extratabelle Spiralfedern | | |
| 801 | 07 | M5FA9-2Y11-100 | Sicherungsschraube | 2 | * | * | | | |
| 801 | 08 | M5FBZ-216D-000 | Endstopfen Spiralfeder/Tauchrohr | 2 | * | * | | | |
| 801 | 09 | M5FA2-2310-000 | Faltenbalg S | 2 | 3851369 | 2,00 | | | |
| 801 | 10 | HFD1-2815D10000 | Tauchrohreinheit 801 silber 28" | 1 | 3851347 | 92,00 | | | |
| 801 | 10A-1 | M5FA2-2610-000 | Staubdichtung S | 2 | 3851384 | 2,00 | | | |
| 801 | 10A-3 | M5FA2-2340-000 | Führungsbuchse Kunststoff S | 2 | * | * | einzeln nicht erhältlich - in TE eingepresst | | |
| 801 | 10A-4 | M5FD1-2810-000 | Tauchrohr | 1 | * | * | nur als komplette Tauchrohreinheit erhältlich | | |
| 801 | 10A-5 | M5FKD-2721-000 | Bremssockel | 2 | 3851257 | 3,00 | | | |
| 801 | 10A-6 | M5FKH-2Y20-000 | Unterlegscheibe | 2 | 3851395 | 1,00 | | | |
| 801 | 10B | HFD1-2811D10000 | Tauchrohreinheit 801 Roller Brake silber | 1 | * | * | | | |
| 801 | 10B-1 | M5FA2-2610-000 | Staubdichtung S | 2 | 3851384 | 2,00 | | | |
| 801 | 10B-3 | M5FA2-2340-000 | Führungsbuchse Kunststoff S | 2 | * | * | einzeln nicht erhältlich - in TE eingepresst | | |
| 801 | 10B-4 | M5FD1-2811-000 | Tauchrohr | 1 | * | * | nur als komplette Tauchrohreinheit erhältlich | | |
| 801 | 10B-5 | M5FKD-2721-000 | Bremssockel | 2 | 3851257 | 3,00 | | | |
| 801 | 10B-6 | M5FKH-2Y20-000 | Unterlegscheibe | 2 | 3851395 | 1,00 | | | |
| 801 | 11A | HFA2-21630000A2 | Bremskabel-Gegenhalter 801/802 Set, silber | 1 | 3851255 | 4,50 | siehe Extratabelle Canti-Gegenhalter | | |
| 801 | 11A | HFA2-21630000A2 | Bremskabel-Gegenhalter 801/802 Set, blau | 1 | 3856010 | 4,50 | siehe Extratabelle Canti-Gegenhalter | | |
| 801 | 11A-1 | M5FA2-2163-000 | Bremskabel-Gegnhalter 801/802 | 1 | * | * | | | |
| 801 | 11A-2 | M5FA2-2Y13-100 | Befestigungsschraube Gegenhalter | 1 | * | * | | | |
| 801 | 11B | HFA2-21650000A2 | Rollenbremsaufnahme IM50 Set | 1 | * | * | | | |
| 801 | 11B-1 | M5FA2-2165-000 | Rollenbremsaufnahme IM50 | 1 | * | * | | | |
| 801 | 11B-2 | M5FA2-2Y14-000 | Befestigungsschraube Rollenbremsaufnahme | 4 | * | * | | | |
| 801 | 11C | HFA2-21670000A2 | Rollenbremsaufnahme IM40 Set | 1 | * | * | | | |
| 801 | 11C-1 | M5FA2-2167-000 | Rollenbremsaufnahme IM40 | 1 | * | * | | | |
| 801 | 11C-2 | M5FA2-2Y14-000 | Befestigungsschraube Rollenbremsaufnahme | 4 | * | * | | | |
| 801 | 12-1 | M5FA2-2168-000 | Dynamo-Aufnahme, silber | 1 | 3851744 | 4,50 | siehe Extratabelle Gegenhalter | | |
| 801 | 12-2 | M5FA2-2Y15-000 | Sicherungsschraube | 2 | * | * | | | |