

SERVICE-CHECKLISTE

Enduro Race-Vergleichstest 2021 Rocky Mountain Altitude



SETUP

Ist der Dämpfer gut zugänglich? Ja, Dämpfer ist gut zugänglich; Rebound-Knopf schwierig zu erreichen.	1/1
Gibt es Setup-Empfehlungen vom Hersteller? Ja, es gibt ein sehr umfassendes Setup-Manual. Alle Bikes verfügen einen auf Größe & Gewicht abgestimmten Dämpfer-Tune.	1/1
Ist die Dämpfer-Hardware gut zugänglich? Ja, Dämpfer-Hardware ist gut zugänglich.	1/1

RAHMEN & ERSATZTEILE

Verfügt der Rahmen über ein geschraubtes Tretlager? Nein, PressFit-Tretlager.	0/1
Werden die Leitungen intern geführt? Ja, die Leitungen werden intern geführt.	1/1
Ist die Verfügbarkeit eines Ersatz-Schaltauges gegeben? Ja, verfügbar über Rocky Mountain-Fachhändler oder Vertrieb www.bikeaction.de zu beziehen. Im langen Kettenstreben-Setting ist der Rahmen mit SRAM UDH-Schaltaugen kompatibel.	1/1
Verzichtet der Rahmen über proprietäre Anbauteile? Ja, es gibt keine proprietären Anbauteile.	1/1
Ist der Rahmen ausreichend gegen Beschädigungen geschützt? Ja, der Rahmen ist sehr umfassend an Kettenstrebe, Sitzstrebe & am kompletten Unterrohr geschützt.	1/1
Ist der Rahmenschutz austauschbar? Nein, Rahmenschutz ist verklebt. Ersatz kann über Fachhändler oder Vertrieb bezogen werden.	0/1

LAGER

Sind alle Lager gut zugänglich? Ja, alle Lager sind gut zugänglich.	1/1
Bietet der Hersteller ein Lager-Kit an? Lager-Kits können über Fachhändler oder Vertrieb bezogen werden.	1/1

SERVICE & GARANTIE

Gibt es ein Service Manual auf der Hersteller-Website? Ja, Service Manual auf Website verfügbar.	1/1
Gibt es ein Service Manual-Archiv auf der Website? Nein, kein Archiv auf der Website zu finden.	0/1
Bietet der Hersteller eine mindestens zweijährige Garantie an? Ja, 5 Jahre Garantie für den Erstbesitzer.	1/1
Bietet der Hersteller ein Crash Replacement an? Ja, nach individueller Begutachtung.	1/1

SONSTIGES

Service Manual Hervorragendes Service Manual mit detaillierten Empfehlungen zum Setup.	+ 1
Schleifspuren & Lackqualität Füße schleifen am Hinterbau, dadurch deutliche Lack-Beschädigungen.	- 1
Rahmenschutz Verklebung des Rahmen-Schutzes löst sich.	- 1

SERVICE SCORE

Rocky Mountain Altitude

11/15